

担当グループ	番号	建築物の名称	上段：調査箇所 下段：調査結果※検出の場合は、アスベストの種類							建築物の アスベストの有無		
			外壁1	外壁2	外壁3	外壁4	外壁5	軒天1	軒天2		軒天3	
施設保健給食G	1	亀山西小学校							屋外階段上裏 不検出	体育器具庫軒天 不検出		無
	2	亀山東小学校	2棟北面 不検出	2棟東面 不検出	2棟南面 不検出	北面 不検出	南面 不検出	南面 不検出	1F北玄関軒天 不検出			無
	3	亀山南小学校	北面 不検出	西面 不検出	南面 不検出	南面 不検出	東面 不検出	東面 不検出	北玄関軒天 不検出			無
	4	昼生小学校	北玄関 クリンタイル	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル	中庭 クリンタイル	南面 クリンタイル	南面 クリンタイル	西側軒天 クリンタイル			有
	5	井田川小学校	西面 クリンタイル	西面 クリンタイル	南面 不検出	南面 不検出	南面 不検出	南面 不検出	西玄関軒天 クリンタイル	西側軒天 クリンタイル		有
	6	川崎小学校	体育館南面 クリンタイル	体育館西面 クリンタイル					体育館西軒天 クリンタイル			有
	7	野登小学校	給食室 クリンタイル	南玄関 不検出	管理棟東面 不検出	北面 不検出			管理棟西玄関 不検出			有
	8	白川小学校	体育館南玄関 不検出	体育館東面 不検出	体育館西面 不検出	体育館北面 不検出	体育館東面2 不検出	体育館東面2 不検出	体育館西軒天 不検出			無
	9	神辺小学校	体育館北面1 不検出	体育館北面2 不検出	体育館南玄関 クリンタイル	体育館南面 不検出	体育館西面 不検出	体育館西面 不検出	体育館東軒天 不検出			有
	10	関小学校	南面1 不検出	南面2 不検出	西面 不検出	東面 不検出	北面 不検出	北面 不検出	北側軒天 不検出			無
	11	加太小学校	北面 不検出	西面 不検出	南面 不検出	北面 不検出			北側軒天 不検出	南側軒天 不検出		無
	12	亀山中学校	3棟東面 クリンタイル	3棟北面 クリンタイル・アクテノライ	4棟西面 不検出	4棟南面 不検出			3棟中玄関軒天 不検出			有
	13	中部中学校	管理棟北玄関 クリンタイル	1棟南面 トレモライト・アクテノライ	管理棟東面 クリンタイル	2棟北面 クリンタイル	3棟東面 クリンタイル	3棟東面 クリンタイル	2棟南側軒天 クリンタイル			有
	14	関中学校	特別棟北面1 クリンタイル	特別棟北面2 クリンタイル	特別棟北面3 クリンタイル	特別棟南面 クリンタイル			特別棟北軒天 クリンタイル			有
	15	関学校給食センター	北側玄関 不検出	南面 不検出	東面 不検出							無
子ども総務G	16	第一愛護園	南面 クリンタイル	西面 不検出	西面ケラバ 不検出							有
	17	第二愛護園	調査対象なし									無
	18	みなみ保育園	南東面 不検出	北東面 不検出					北側軒天 不検出			無
	19	神辺保育園	南西面 塗材なし	北西面 塗材なし								無
	20	昼生保育園	北面 塗材なし	南面 塗材なし								無
	21	和田保育園	南東面腰壁 不検出									無
	22	川崎南保育園	東面 クリンタイル	南面 クリンタイル								有
	23	加太保育園	北面 不検出	北東面 不検出								無
	24	亀山幼稚園							北東側軒天 クリンタイル・アモサイト	南東側軒天 クリンタイル・アモサイト		有
	25	井田川幼稚園	北面 塗材なし	南面 塗材なし								無
	26	みずほ台幼稚園	北面 クリンタイル	西面 クリンタイル					東側軒天 クリンタイル・アモサイト			有
子育てサポートG	27	児童センター	南面 クリンタイル	北面 クリンタイル					西側入口軒天 クリンタイル・アモサイト			有
			外壁29ヶ所					軒天10ヶ所		施設数 13ヶ所		
			計39ヶ所									