


通学路対策箇所図

【亀山西小学校】

：更新箇所



バイパス側道との交差点で車との接触が懸念

<対策メニュー>
・未定

車道に凹凸があり雨天時に水をはねる

<対策メニュー>
・未定

幅員が狭く、交通量が多い

<対策メニュー>
・未定

カーブで見通しが悪い

<対策メニュー>
・未定

路面標示が薄い

<対策メニュー>
・検討中

コンビニ駐車場の出入口と横断歩道が近い

<対策メニュー>
・未定

途中からガードレールがない

<対策メニュー>
・完了

路面標示が薄い

<対策メニュー>
・検討中

根がむき出しで崩れそう

<対策メニュー>
・未定

幅員が狭く、歩道がない

<対策メニュー>
・歩道の設置

幅員が狭く危険

<対策メニュー>
・検討中

カーブで歩道なく、視界も悪い

<対策メニュー>
・検討中

家の塀により交差点の確認がしづらい

<対策メニュー>
・検討中

空家の屋根瓦が崩れそうで危険

<対策メニュー>
・完了

夕方暗く不審者が出る可能性あり

<対策メニュー>
・パトロール強化

法面の強度への不安

<対策メニュー>
・年1回の安全点検

橋の欄干が低い

<対策メニュー>
・未定

横断歩道の表示が薄い

<対策メニュー>
・検討中

路肩がなく、横断歩道も見えにくい

<対策メニュー>
・完了

歩道橋で横断者が見えず危険

<対策メニュー>
・未定

時間帯通行止めの規制が守られていない

<対策メニュー>
・交通街頭監視活動の強化

交通量が多いため横断の危険・送迎車の駐車で見界不良

<対策メニュー>
・取締り、パトロールの強化

— : 通学路 (学校指定)
● : 要対策箇所

336.4m