令和２年度　耐震点検結果　総括表

番号	ため池名称	所在地	ため池規模 堤高(H) (m)	貯水量(V) (m3)	かんがい面積(A) (ha)	堤体の耐震性能調査結果（安定計算判定） 計画安全率1.2以上		評価		堤体の現地調査結果（参考） 変状項目		評価	
1	桑原池	中庄町	7.7	11,000	4.1 (7.0)	**常時満水位**	**常時**	**out**	×	漏水		なし	×
							地震時	**out**		**法尻の湿潤**		**多あり**	
						水位急降下時	**常時**	**out**		底樋の流水		少あり	
							地震時	**out**		**法面保護（例）張ブロック等**	**(貯水側)**	**なし**	
						液状化時		**out**			(下流側)	なし	
										断面変形	**(貯水側)**	**浸食あり**	
											(下流側)	軽微あり	
2	鹿丸池	三寺町	5.6	8,600	2.9 (8.0)	**常時満水位**	常時	ｏｋ	△	漏水		なし	△
							地震時	**out**		法尻の湿潤		少あり	
						水位急降下時	常時	ｏｋ		底樋の流水		少あり	
							地震時	ｏｋ		**法面保護（例）張ブロック等**	**(貯水側)**	**なし**	
						液状化時		**out**			(下流側)	なし	
										断面変形	(貯水側)	なし	
											(下流側)	軽微あり	
3	京丸池	三寺町	5.9	17,200	9.0 (10.0)	**常時満水位**	常時	ｏｋ	△	漏水		なし	×
							地震時	**out**		法尻の湿潤		少あり	
						水位急降下時	常時	ｏｋ		底樋の流水		少あり	
							地震時	ｏｋ		法面保護（例）張ブロック等	(貯水側)	張ブロック	
						液状化時		不要			(下流側)	石積	
										断面変形	(貯水側)	なし	
											(下流側)	**崩落あり**	
4	北山池	下庄町	12.85	75,100	3.3以上 (24.8)	**常時満水位**	常時	ｏｋ	△	漏水		なし	○
							地震時	**out**		法尻の湿潤		少あり	
						水位急降下時	常時	ｏｋ		底樋の流水		少あり	
							地震時	ｏｋ		法面保護（例）張ブロック等	(貯水側)	張ブロック	
						液状化時		ｏｋ			(下流側)	なし	
										断面変形	(貯水側)	なし	
											(下流側)	軽微あり	
5	美泥池	下庄町	6.6	24,700	7.2 (6.6)	**常時満水位**	常時	ｏｋ	△	漏水		なし	○
							地震時	**out**		法尻の湿潤		なし	
						水位急降下時	常時	ｏｋ		底樋の流水		少あり	
							地震時	ｏｋ		法面保護（例）張ブロック等	(貯水側)	張ブロック	
						液状化時		ｏｋ			(下流側)	なし	
										断面変形	(貯水側)	なし	
											(下流側)	なし	
6	長田池	下庄町	5.4	2,600	5.3 (8.0)	常時満水位	常時	ｏｋ	○	漏水		なし	△
							地震時	ｏｋ		法尻の湿潤		少あり	
						水位急降下時	常時	ｏｋ		底樋の流水		少あり	
							地震時	ｏｋ		**法面保護（例）張ブロック等**	**(貯水側)**	**なし**	
						液状化時		不要			(下流側)	なし	
										断面変形	(貯水側)	なし	
											(下流側)	なし	