

亀山市内通学路の対策箇所一覧表

【亀山西小学校】 枠内●:更新箇所

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道白木西町線	野村一丁目地内	交通量が多いにもかかわらず、道路幅が狭い。幅員が狭く歩道がない。	歩道の設置	三重県
2	市道文化会館線	東御幸町地内	道路に路肩がなく、横断歩道の手前が下り坂になっているので横断歩道が認識しにくい。	完了(区画線引き直し)	亀山市
3	市道野村羽若線	羽若町西野地内	バイパス側道から出てくる車との接触の可能性がある。	未定	亀山市
4	市道西町落針線	西町地内	欄干が低いため、落下の危険性がある。	未定	亀山市
5	市道東丸3号線	東丸町地内	時間帯通行止めにもかかわらず車の進入がある。	交通街頭監視活動の強化	亀山警察署
6	市道市ヶ坂江ヶ室線	羽若町地内	ネットが設置されているが、地震等の場合、強度が不安である。	年1回の安全点検	亀山市
7	市道羽若32号線	羽若町地内	木の根がむきだしで崩れそうである。	未定	亀山市
8	市道西町落針線	西町地内	道幅が狭く、歩道がほとんどないのに交通量が多い。カーブミラーはあるが不安が残る。	未定	亀山市
9	市道西町落針線	西町地内	横断歩道の塗装が剥げている。	検討中	亀山警察署
10	県道亀山停車場石水溪線	亀田町地内	表示が剥がれているため、運転者への注意喚起が不十分である。	検討中	亀山警察署
11	市道羽若17号線	羽若町地内	表示が剥げているため、車両が止まらずに左折する。	検討中	亀山警察署
12	市道亀田小川線	羽若町地内	駐車場から飛び出す車で横断歩道を渡っている児童が危険である。	未定	亀山市
13	市道羽若31号線 市道羽若32号線	羽若町地内	道幅が狭く登下校している児童が危険である。	検討中	亀山市
14	市道羽若31号線	羽若町地内	日が沈むと暗くなり、不審者等の危険性がある。	パトロール強化	亀山警察署
15	県道亀山停車場石水溪線	羽若町地内	歩道もなく道がカーブしており、自動車を確認することが難しい。	検討中	亀山市
16	県道亀山停車場石水溪線	本丸町地内	児童送迎車が駐車することで、通学児童や車の視界を妨げる。	取締り、パトロールの強化	亀山警察署

17	県道亀山停車場 石水溪線	本丸町地内	交通量が多く車が停止をしてくれないため南側(市役所側)に渡りづらい。	取締り、パトロールの強化	亀山警察署
18	県道亀山停車場 石水溪線	羽若町地内	左側の空家の塀が鋭角で羽若方面からの自転車等が見にくく接触する危険性がある。	検討中	亀山市
19	市道西町落針線	野村三丁目地内	空家の瓦が崩れてきており強風等で歩行者や車に当たる危険性がある。	完了(解体済み)	亀山市
20	県道白木西町線	野村一丁目地内	車道におおきな凹んでいる部分があり、車が通過すると児童等に水をはねて危険である。	未定	三重県
21	県道亀山白山線	東御幸町地内	歩行者用信号機がない。	未定	亀山警察署
22	市道亀田小川線	住山町地内	横断歩道が薄くなっている。また、危険であるので押しボタン式信号機の設置を要望します。	未定	亀山警察署
23	県道亀山停車場 石水溪線	亀田町地内	ガードレールがなく危険である。	完了(防護柵設置)	三重県

【対策検討メンバー】亀山市教育委員会(学校教育室、生涯学習室)、亀山市建設部維持修繕室、三重県鈴鹿建設事務所保全室、亀山警察署