

亀山市内通学路の対策箇所一覧表

【神辺小学校】

枠内●:更新箇所

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道西町落針線	布気町野尻地内	ガードレールはあるが転落の危険あり。	未定	亀山市
2	市道西町落針線	布気町野尻地内	朝夕の交通量が多く、見通しが悪い。	未定	亀山市
3	市道落針1号線	布気町落針地内	車が停止又は徐行せずにスピードを出して通過する。	暫定処置(区画線設置)	亀山市
4	市道西町落針線	布気町落針地内	下り坂になっていてT字路での見通しが悪い。	未定	亀山市
5	市道西町落針線	布気町落針地内	歩道橋が下り坂になっていて時々飛び出しがある。	未定	亀山市
6	市道布気小野線	布気町落針地内	朝夕の交通量が多くて、道路も少し狭くなっていて見通しが悪い。	未定	亀山市
7	市道落針道野線	布気町道野地内	路側帯(外側線)が薄く、車道と歩道の区別がつきにくく危険である。	完了	亀山市
8	市道落針道野線	布気町道野地内	信号機の設置要望。特に朝夕の交通量が多く、児童の横断が危険。交差点の見通しも悪い。	未定	亀山警察署
9	市道道野太岡寺線	太岡寺町地内	スピードを出して通行する車があり、危険である。見通しが悪い。	完了(カーブミラー設置)	亀山市
10	県道亀山関線(建設中)	布気町道野地内	開通時にはトラックの増加が見込まれる。	歩道整備	三重県
11	市道太岡寺5号線	太岡寺町地内	見通しが悪く、道幅も狭くなっている。	完了(標示対策)	亀山市
12	市道山下線 市道山下16号線	山下町地内	車の多くが一旦停止をしない。	取締り強化	亀山警察署
13	市道太岡寺木下線	木下町地内	雨の日が続くと農業用水が増水して流れが速くなり危険である。	未定	亀山市
14	市道山下16号線	太岡寺町地内	橋幅が狭い。(車の対向不可)	未定	亀山市
15	市道布気小野線	太岡寺町地内	神辺大橋は幅が狭く、対向車待ちの車が横断歩道をふさぐ。	未定	亀山市
16	市道朝明山太岡寺線	太岡寺町地内	坂の上に横断歩道があり、ドライバーから歩行者が見え難い。	完了(区画線引き直し)	亀山警察署 亀山市

17	市道小野2号線	小野町地内	防護柵の設置 坂の勾配が急で崖になっているため危険である。	完了(転落防止柵設置)	亀山市
18	市道道野12号	布気町道野地内	信号機の設置 道路の開通時にトラックの増加が見込まれる	未定	亀山警察署
19	市道太岡寺2号	太岡寺町地内	安全灯の設置 道路の両側の木が覆いかぶさって暗い	未定	亀山市

【対策検討メンバー】亀山市教育委員会(学校教育室、生涯学習室)、亀山市建設部維持修繕室、三重県鈴鹿建設事務所保全室、亀山警察署