

亀山市内通学路の対策箇所一覧表

【昼生小学校】 枠内●:更新箇所

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道鈴鹿芸濃線	中庄町地内	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。幅狭い路側帯を歩行している状況である。	検討中	三重県
2	市道下庄34号線	下庄町地内	雨天時には、道路が冠水しやすく通行しにくい状態である。	未定	亀山市
3	県道亀山安濃線	下庄町地内	横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しが必要である。	検討中	亀山警察署
4	県道鈴鹿芸濃線	中庄町地内	交通量が多いうえに、自動車の速度が出やすく、見通しも悪い。信号機を設置してほしい。	未定	亀山警察署
5	県道鈴鹿芸濃線	三寺町地内	交通量が多いうえに、自動車の速度が出やすく、見通しも悪い。信号機を設置してほしい。	未定	亀山警察署
6	県道鈴鹿芸濃線	下庄町地内	横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しが必要である。	検討中	亀山警察署
7	県道鈴鹿芸濃線	下庄町地内	横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しが必要である。	検討中	亀山警察署
8	県道鈴鹿芸濃線	中庄町地内	縁石にて歩道は設置されているが、ガードレールがないため、たいへん危険な状況である。	検討中	三重県
9	市道三寺中ノ庄線	中庄町地内	横断歩道の白線が薄くなっているため、塗り直しが必要である。	検討中	亀山警察署
10	県道鈴鹿芸濃線	中庄町地内	ガードレールの設置、排水整備 雨天時の冠水と大型トラックの往来が多く危険	検討中	三重県
11	県道鈴鹿芸濃線	中庄町地内	押しボタン式大型標識の「横断中」表示が運転者から見えにくいので信号機を設置して欲しい。	未定	亀山警察署
12	県道亀山安濃線	下庄町地内	歩道橋の建て替え 歩道橋の老朽化により利用に不安である。	未定	三重県

【対策検討メンバー】亀山市教育委員会(学校教育室、生涯学習室)、亀山市建設部維持修繕室、三重県鈴鹿建設事務所保全室、亀山警察署