

学校施設の耐震診断結果等

H25.3末現在

【小学校】

※S56以前の建物(延床面積200㎡以上)でls値0.7未満であれば、耐震補強が必要です。

| No. | 施設名 | | 建築年度 | 建築面積 (㎡) | 改修前 ls値 | 改修後 ls値 | 改修 年度 | 備考 |
|-----|--------|----------|--------|-------------|------------|------------|----------|------------|
| 1 | 亀山西小学校 | 管理・特別教室棟 | H17.3 | 3,680 | | | | |
| 2 | " | 普通教室棟 | H18.3 | 3,306 | | | | |
| 3 | " | 体育館 | H18.3 | 1,451 | | | | |
| 4 | 亀山東小学校 | 1棟東 | S53.12 | 1,048 | 0.38 | 0.91 | H17 | |
| 5 | " | 1棟西 | S53.12 | 873 | 0.38 | 0.91 | H17 | |
| 6 | " | 2棟東 | S48.2 | 1,387 | 0.35 | 0.84 | H17 | |
| 7 | " | 2棟西 | S51.2 | 514 | 0.47 | 0.91 | H17 | |
| 8 | " | 体育館 | S49.3 | 976 | 0.29 | 0.81 | H16 | |
| 9 | 亀山南小学校 | 東側 | S56.11 | 664 | 1.22 | 不要 | | |
| 10 | " | 西側 | S56.11 | 1,206 | 1.15 | 不要 | | 児童玄関のみ耐震補強 |
| 11 | " | 体育館 | S57.2 | 680 | 0.18 | 2.09 | H17 | |
| 12 | 昼生小学校 | 校舎棟 | H2.3 | 2,634 | | | | |
| 13 | " | 体育館 | H2.3 | 797 | | | | |
| 14 | 井田川小学校 | 東棟 | S54.2 | 2,137 | 0.76 | 不要 | | |
| 15 | " | 中棟 | S54.5 | 1,398 | 0.62 | 0.78 | H18 | |
| 16 | " | 西棟① | S61.1 | 557 | | | | |
| 17 | " | 西棟② | H1.3 | 442 | | | | |
| 18 | " | 特別教室棟 | H1.3 | 579 | | | | |
| 19 | " | 南棟 | H25.3 | 606 | | | | |
| 20 | " | 体育館 | S55.2 | 725 | 0.86 | 不要 | | |
| 21 | 川崎小学校 | 3棟 | S44.2 | 710 | 0.69 | 0.94 | H18 | |
| 22 | " | 2棟 | S54.3 | 1,820 | 0.57 | 0.78 | H18 | |
| 23 | " | 管理教室棟 | H7.3 | 627 | | | | |
| 24 | " | 体育館 | S63.2 | 919 | | | | |
| 25 | 野登小学校 | 東棟 | S53.3 | 1,280 | 0.43 | 0.82 | H18 | |
| 26 | " | 西棟 | S54.8 | 665 | 0.7 | 不要 | | |
| 27 | " | 体育館 | S54.8 | 533 | 0.37 | 1.71 | H17 | |

| No. | 施設名 | | 建築年度 | 建築面積 (㎡) | 改修前 Is値 | 改修後 Is値 | 改修 年度 | 備考 |
|-----|-------|-------|-------|-------------|------------|------------|----------|---------|
| 28 | 白川小学校 | 南棟 | S29.8 | 536 | 0.19~0.40 | | | H25耐震補強 |
| 29 | " | 北棟 | S29.8 | 536 | 0.19~0.31 | | | H26耐震補強 |
| 30 | " | 体育館 | S54.2 | 535 | 0.24 | 0.89 | H17 | |
| 31 | 神辺小学校 | 校舎棟 | H10.3 | 3,415 | | | | |
| 32 | " | 体育館 | S56.3 | 680 | 0.17 | 1.72 | H17 | |
| 33 | 関小学校 | 1棟東 | S54.8 | 644 | 0.65 | 0.8 | H18 | |
| 34 | " | 1棟西 | S54.8 | 3,360 | 0.6 | 0.75 | H18 | |
| 35 | " | 体育館 | S55.2 | 1,050 | 0.13 | 1.3 | H18 | |
| 36 | 加太小学校 | 普通教室棟 | S48.3 | 1,498 | 0.86 | 不要 | | |
| 37 | " | 特別教室棟 | H9.3 | 325 | | | | |
| 38 | " | 体育館 | S60.3 | 680 | | | | |

【中学校】

| No. | 施設名 | | 建築年度 | 建築面積 (㎡) | 改修前 Is値 | 改修後 Is値 | 改修 年度 | 備考 |
|-----|-------|---------|-------|-------------|------------|------------|----------|----|
| 1 | 亀山中学校 | 管理・教室棟 | H23.3 | 2,249 | | | | |
| 2 | " | クラブハウス棟 | H22.3 | 715 | | | | |
| 3 | " | 2棟東 | S42.3 | 1,044 | 0.57 | 0.77 | H18 | |
| 4 | " | 2棟西 | S41.3 | 958 | 0.57 | 0.77 | H18 | |
| 5 | " | 3棟 | S36.2 | 1,766 | 0.39 | 0.77 | H17 | |
| 6 | " | 特別教室棟 | S58.3 | 658 | | | | |
| 7 | " | 体育館 | S46.3 | 1,200 | 0.35 | 1.02 | H17 | |
| 8 | 中部中学校 | 1棟・管理棟 | S51.2 | 2,263 | 0.42 | 0.77 | H18 | |
| 9 | " | 2棟 | S51.3 | 1,393 | 0.92 | 不要 | | |
| 10 | " | 東棟① | S59.3 | 795 | | | | |
| 11 | " | 東棟② | S62.2 | 358 | | | | |
| 12 | " | 東棟③ | H1.4 | 204 | | | | |
| 13 | " | 技術棟 | S51.2 | 322 | 0.03 | 0.8 | H17 | |
| 14 | " | 駐車場横 | H4.3 | 723 | | | | |
| 15 | " | 体育館 | S53.3 | 1,197 | 0.35 | 1.82 | H17 | |
| 16 | 関中学校 | 校舎棟 | H23.3 | 2,629 | | | | |
| 17 | " | 特別教室棟 | H5.3 | 1,275 | | | | |
| 18 | " | 体育館 | H8.2 | 1,229 | | | | |

【幼稚園】

| No. | 施設名 | | 建築年度 | 建築面積 (㎡) | 改修前 Is値 | 改修後 Is値 | 改修 年度 | 備考 |
|-----|---------|----|-------|-------------|------------|------------|----------|----|
| 1 | 亀山幼稚園 | 園舎 | S58.3 | 523 | | | | |
| 2 | 亀山東幼稚園 | 園舎 | H23.3 | 763 | | | | |
| 3 | 井田川幼稚園 | 園舎 | S54.2 | 353 | 0.43 | 0.79 | H18 | |
| 4 | 井田川幼稚園 | 園舎 | S54.5 | 125 | 0.43 | 0.79 | H18 | |
| 5 | みずほ台幼稚園 | 園舎 | H2.2 | 523 | | | | |