

通学路対策箇所図

【 亀山東小学校 】 : 更新箇所

ドライバーの交通ルール違反と街路樹による視界不良



<対策メニュー>
・ 未定
・ 完了

歩行者用信号が短い



<対策メニュー>
・ 未定

雑草が歩道まで伸び、通行に支障がある



<対策メニュー>
・ 完了

T字路の見通しが悪い



<対策メニュー>
・ 未定

幅員が狭い



<対策メニュー>
・ 検討中

外側線が薄い



<対策メニュー>
・ 完了

幅員が狭い



<対策メニュー>
・ 未定

家の塀により交差点の確認がしづらい



<対策メニュー>
・ 完了

池への転落防止のガードレールが低い



<対策メニュー>
・ 完了

水はけが悪く、雨天時に水がはねる



<対策メニュー>
・ 未定

深い側溝がある



<対策メニュー>
・ 未定

幅員が狭く、側溝の蓋がない



<対策メニュー>
・ 検討中

幅員が狭く、交差点の見通しも悪い



<対策メニュー>
・ 未定

横断歩道の表示が薄い



<対策メニュー>
・ 完了



— : 通学路 (学校指定)
● : 要対策箇所