

通学路対策箇所図

【昼生小学校】
：更新箇所

横断歩道の表示が薄い



<対策メニュー>
・検討中

歩道橋の老朽化により、利用に不安



<対策メニュー>
・未定

横断歩道の表示が薄い



<対策メニュー>
・検討中

幅員が狭く、交通量も多い



<対策メニュー>
・検討中

雨天時に冠水しやすい




<対策メニュー>
・未定

交通量が多く、見通しが悪い



<対策メニュー>
・未定



縁石はあるが、ガードレールがない



<対策メニュー>
・検討中

交通量が多く、見通しが悪い



<対策メニュー>
・未定

押しボタン式大型標識の「横断中」表示が運転者から見えにくい



<対策メニュー>
・未定

雨天時の冠水と大型トラックの往来が多い



<対策メニュー>
・検討中

横断歩道の表示が薄い



<対策メニュー>
・検討中

横断歩道の表示が薄い



<対策メニュー>
・検討中

— : 通学路 (学校指定)
● : 要対策箇所

189.9m