

通学路対策箇所図

【川崎小学校】

●：更新箇所

幅員が狭く、保育所移転により
通行量が増えた



<対策メニュー>
・完了

「止まれ」の標識がなく、一
旦停止しない車が多い



<対策メニュー>
・検討中

川崎小学校

押しボタン式大型標識の
「横断中」表示が運転者から
見えにくい



<対策メニュー>
・未定

幅員が狭く、土砂の流入に
より、通行に支障がある



<対策メニュー>
・未定

—：通学路（学校指定）

●：要対策箇所