通学路対策箇所図

【関小学校】

●：更新箇所



1 幅員が狭く、見通しが悪い

＜対策メニュー＞
・未定

2 雑草が多い

＜対策メニュー＞
・未定

3 街灯がなく、暗い

＜対策メニュー＞
・検討中

4 交通量が多く歩道もない

＜対策メニュー＞
・完了

5 交差点で交通量も多い

＜対策メニュー＞
・未定

6 側溝に蓋がない

＜対策メニュー＞
・検討中

7 幅員が狭く、歩道と車道の区別もない

＜対策メニュー＞
・完了

8 幅員が狭く、スピードを出す車も多い

＜対策メニュー＞
・街頭活動の実施

9 一旦停止をしない車が多い

＜対策メニュー＞
・完了

10 大型バスの往来が多い

＜対策メニュー＞
・未定

11 横断歩道があるがスピードを出す車が多い

＜対策メニュー＞
・未定

12 カーブで見通しが悪い

＜対策メニュー＞
・検討中

13 幅員が狭く、スピードを出す車も多い

＜対策メニュー＞
・街頭活動の実施

14 幅員が狭く、見通しの悪い

＜対策メニュー＞
・検討中

15 カーブで見通しが悪い

＜対策メニュー＞
・未定

：通学路（学校指定）

：要対策箇所