

通学路対策箇所図

【加太小学校】

：更新箇所

幅員が狭く、車の確認
もしづらい

<対策メニュー>
・完了



路肩が崩れている




<対策メニュー>
・路肩の修繕

スピードを出す車が多い



<対策メニュー>
・完了



— : 通学路 (学校指定)

● : 要対策箇所